

Date: 07/08/2026
Author: Torsten Franz
Distribution: Partners

DTC & RT Kartendrucker
 SN-DASCOM_Card_macOS_FWUpdateTool_001_DE

Neues macOS Firmware Update Tool

Für die Kartendrucker **DC-2300, DC-4100, DC-7600, DC-8600 & DC-8600PRO** steht neues macOS Software Tool zur Verfügung.


Mit dieser App ist es macOS Anwendern nun möglich ein **Firmware Update über den Root Modus** des Druckers (Siehe Benutzerhandbuch oder Service Note) via **USB-Verbindung** durchzuführen.

Unter bestimmten Umständen kann **nach dem Entpacken der ZIP-Datei** und **starten der App** die Meldung „CardPrinterUpdateTool“ **nicht geöffnet** auf Ihrem macOS System auftreten.



In diesem Fall müssen Sie die Sicherheitseinstellungen von macOS anpassen und wie folgt vorgehen:

1. Bitte die Fehlermeldung mit „**Fertig**“ bestätigen.
2. Anschließend die **Systemsteuerung öffnen** und zum Menüpunkt „**Datenschutz & Sicherheit**“ wechseln.




		UCL from - to -	Page 1 of 4
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information		Customer: General Information
			www.dascomeurope.com

Date: 07/08/2026
Author: Torsten Franz
Distribution: Partners


DTC & RT Kartendrucker SN-DASCOM_Card_macOS_FWUpdateTool_001_DE

Neues macOS Firmware Update Tool

- Im Menüpunkt „Datenschutz & Sicherheit“ auf der rechten Seite bis zum Punkt „Sicherheit“ scrollen und das Öffnen des Programms über „Dennoch öffnen“ aktivieren.



- Im darauffolgenden Fenster auf den Button „Dennoch öffnen“ klicken. Zum Abschluss des Vorgangs wird zur Bestätigung noch das **Admin Passwort** benötigt.



- Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden. Anschließend kann das Programm jederzeit problemlos geöffnet werden.

		UCL from - to -	Page 2 of 4
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information		Customer: General Information
			www.dascomeurope.com


Date: 07/08/2026
Author: Torsten Franz
Distribution: Partners

DTC & RT Kartendrucker
 SN-DASCOM_Card_macOS_FWUpdateTool_001_DE

Neues macOS Firmware Update Tool

Bitte führen Sie folgende Schritte nach der erfolgreichen Installation der App durch:

1. **DASCOM_Card_macOS_FWUpdateTool** starten



2. Drucker per USB-Kabel mit Rechner verbinden
3. Drucker in **Root Modus** versetzten (z.B. DC-8600 Drucker einschalten und gleichzeitig die beiden Tasten  &  gedrückt halten, bis im Display "UPDATING" angezeigt wird / DC-7600 & DC-2300 wird Update Mode angezeigt)
4. **ACHTUNG:** Neuer Druckernamen wird ersichtlich und dieser Drucker muss installiert werden
5. Im Feld „**Search Local Printer**“ den entsprechenden Drucker auswählen
6. Wählen Sie die zu aktualisierende xxxxxx.**mot** Firmware/Bootblock (Auf Ihrem PC zuvor entpackt und gespeichert) über „**Choose File**“ aus.


		UCL from - to -	Page 3 of 4
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information	Customer: General Information	
			www.dascomeurope.com

Date: 07/08/2026
Author: Torsten Franz
Distribution: Partners

DTC & RT Kartendrucker
 SN-DASCOM_Card_macOS_FWUpdateTool_001_DE

Neues macOS Firmware Update Tool

7. Wählen Sie nun Update Mode im **ROOT-Mode** aus und klicken Sie auf den „**Download**“ Button, um die Übertragung zu starten.



8. Nach erfolgreichem Update das Programm in „Exit“ verlassen.

Bitte beachten Sie ebenfalls die Anweisungen der in den Firmware Verzeichnissen bereitgestellten Service Notes.

Wir empfehlen nach einem Update der Druckerfirmware auch den bisher verwendeten Druckertreiber upzudaten.

		UCL from - to -	Page 4 of 4
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information		Customer: General Information
			www.dascomeurope.com