

Date: 07/10/2025
Author: Robert Lutje
Distribution: Partners

DC 8600

SN-DC8600_002_MS-Driver_DE




Neuer Windows Treiber Version V 2.127.0.0

Für den **DC-8600** steht ein neuer Windows Treiber mit der Versionsnummer **V2.127.0.0** zur Verfügung. Dieser Treiber enthält **zusätzliche Funktionen** und **Fehlerbehebungen** gegenüber den Vorgängerversionen.

Um die Vorteile nutzen zu können, muss auf dem DC-8600 Drucker die **Firmware Version 40.00.00.23 oder höher** installiert sein.

Es ist zwingend erforderlich den Treiber V2.127.0.0 und die Firmware Version 40.00.00.23 oder höher zusammen zu nutzen!!






- Um den Treiber zu installieren muss die Datei **DC8600-x86_64-Windows-Driver-V2.127.0.0.exe** (Gelb markiert) aufgerufen und den Installationsanweisungen gefolgt werden.

	DC8600-x86_64-Windows-Driver-V2.127....	10.09.2025 08:34	Anwendung	37.593 KB
	Readme	11.09.2025 16:19	Textdokument	3 KB
	Setup	10.09.2025 08:25	Windows-Batchda...	8 KB

- Der neue Treiber unterstützt ebenfalls die **Silent Installation**. Eine Beschreibung der verfügbaren Optionen ist in der **Readme** Datei hinterlegt (Blau markiert).
- Ebenfalls ist ein **neuer Uninstaller** verfügbar. Dieser erlaubt die komplette Deinstallation des Treibers aus der Windows Registry.

Die Möglichkeit der Deinstallation-Auswahl über das Treiberinstallationsprogramm ist weiterhin gegeben, allerdings löscht diese Routine den Treiber **nicht** aus der Windows **Registry**!

Der Uninstaller kann im Verzeichnis c:\programms\DC8600-x86_64-Windows-Driver-V2.127.0.0 gefunden werden:

	Driver	11.09.2025 08:25	Dateiordner	
	DriverWizard	01.07.2025 16:12	Anwendung	495 KB
	unins000.dat	11.09.2025 08:25	KMPlayer64.dat	25 KB
	unins000	11.09.2025 08:25	Anwendung	3.505 KB
	Uninstall	11.09.2025 08:26	Windows-Batchdatei	2 KB

		UCL from - to -	Page 1 of 3
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information	Customer: General Information	
			www.dascom.com


Date: 07/10/2025
Author: Robert Lutje
Distribution: Partners

DC 8600
 SN-DC8600_002_MS-Driver_DE

Neuer Windows Treiber Version V 2.127.0.0

Nachfolgende Änderungen und Verbesserungen sind zusammen mit der Firmware nutzbar:

- Netzwerkverhalten verbessert, es wird nur noch der **Standard Port 9100** im Netzwerk zum Drucken und Administrieren verwendet.
- Verbesserung der **Farbbandsynchronisation**.
- Leichtere und einfacherer **Schachtanwahl mit Fachverbindung**
- Verbesserung des **Twice Transfer Printing** (Erhöhung der Kartenlebensdauer - Randlos)



- Wenn der Drucker in einem **Enterprise Network** betrieben wird, ist die „Search/“ Funktion der IP-Adresse im Netzwerk auf Grund von Firewall Einstellungen erfolglos. Bei Benutzung der Funktion wird nun eine Meldung angezeigt, dass dies nicht möglich ist und gebeten die **Drucker IP Adresse manuell** einzugeben.
- Das **Temperatur Management** und die Überwachung des Heizungslüfters wurden verbessert. Die Einstellmöglichkeiten sind im **Service Mode** mit den nachfolgenden Optionen verfügbar:
 - AUTO =>** Lüfter läuft während des Druckens und schaltet sich ca. 5 s nach Beendigung des Druckjobs aus.
Hierbei handelt es sich um die empfohlene Einstellung und ist als Default gesetzt.
 - OFF =>** Der Lüfter läuft nur wenn der Drucker zu heiß wird (Nur bei kleinen Einzel-Druckaufträgen zu verwenden).
 - ON =>** Der Lüfter läuft ständig


		UCL from - to -	Page 2 of 3
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information	Customer: General Information	
			www.dascom.com

Date: 07/10/2025
Author: Robert Lutje
Distribution: Partners

DC 8600
 SN-DC8600_002_MS-Driver_DE

Neuer Windows Treiber Version V 2.127.0.0

- **Verbessertes Farbmanagement** verfügbar, Werkseinstellung ist auf AdobeRGB gesetzt



Wir empfehlen DC-8600 Drucker mit der neuen Firmware und Treiber upzudaten.

		UCL from - to -	Page 3 of 3
Company / Factory: General Information	Subsidiary: General Information		Customer: General Information
			www.dascom.com